

ANEXO 01

PLANILHA DE CUSTOS PARA REPAROS EM PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA REGULAR DE BASALDO - PARALELÓPEDO
RUAS DIVERSAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO

Item	Materiais e serviços - Objeto 01	Código	Vlr Unit	BDI %	Unidade	Quantidade	Custo Unit. Material	Custo Unit. Mão de Obra	Custo Total Material	Custo Total Mão de Obra	Custo Total Mat. Mão de Obra
		SINAPI	SINAPI	22,47			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1.0 Pavimentação - Objeto 01											
1.1 Regularização e compactação subleito com compactador de placas	100577	0,77	0,94	m ²	3.000,00	0,64	0,30	1.923,76	905,30	2.829,06	
1.2 Reparos em Pedras regulares basalto assentadas com pó de pedra 10 cm	101817	37,25	45,62	m ²	3.000,00	31,02	14,60	93.064,95	43.795,27	136.860,23	
1.3 Compactação com placa vibratória	97084	0,54	0,66	m ²	3.000,00	0,45	0,21	1.349,13	634,88	1.984,01	
1.2 Fornecimento e Assentam de meio fio de concreto pré moldado 100x12x10x30	94273	33,61	41,16	ml	100,00	27,99	13,17	2.799,03	1.317,19	4.116,22	
Total Objeto 01									99.136,87	46.652,64	145.789,51
ART					11321080		% Totais	68,00	32,00	100,00	

Arroio do Meio, RS 14 de junho de 2021

Aldir De Bona
Engº Civil- CREA/RS 183518