

ANEXO 01

PLANILHA DE CUSTOS PARA REPAROS EM PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO - PAVER
Ruas diversas do Município mediante lei específica ou áreas públicas

Item	Materiais e serviços - Objeto 01	Código	Vlr Unit	BDI %	Unidade	Quantidade	Custo Unit. Material	Custo Unit. Mão de Obra	Custo Total Material	Custo Total Mão de Obra	Custo Total Mat. Mão de Obra
		SINAPI	SINAPI	22,47			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1.0 Pavimentação - Objeto 01											
1.1 Remoção de Pavimento em Pedras Poliédricas - Paver, limpeza e acondicionamen	97635	11,59	14,19	m ²	2.000,00	9,65	4,54	19.304,21	9.084,33	28.388,55	
1.2 Regularização e compactação subleito com compactador de placas	100577	0,77	0,94	m ²	2.000,00	0,64	0,30	1.282,51	603,53	1.886,04	
1.3 Recomposição de Pavimento em Pedras Poliédricas - Paver	101814	33,18	40,64	m ²	2.000,00	27,63	13,00	55.264,34	26.006,75	81.271,09	
1.4 Compactação com placa vibratória	97084	0,54	0,66	m ²	2.000,00	0,45	0,21	899,42	423,26	1.322,68	
1.5 Fornecimento e Assentam de meio fio de concreto pré moldado 100x12x10x30	94273	33,61	41,16	ml	100,00	27,99	13,17	2.799,03	1.317,19	4.116,22	
Total Objeto 01								79.549,51	37.435,06	116.984,57	
ART							11321080	% Totais	68,00	32,00	100,00

Arroio do Meio, RS 14 de junho de 2021

Aldir De Bona
Engº Civil- CREA/RS 183518